



ノーウォーク病院
トラブル原因調査。
ガスタービン2000kw発電機の損傷原因
を製造メーカーの現場で実地検査、基礎
資料より判定。
(明石市)

