


屋上緑化:冬(浴室上部)




1 葉が茶色く枯れている。



2 よく育っている。
外壁側の浴室排気の当たる場所
は特によく繁殖している。

- | | |
|---|------------|
| 1 | アシズリノシギク |
| 2 | メキシコマンネングサ |
| 3 | タイトゴメ |
| 4 | オノマンネングサ |
| 5 | ツルマンネングサ |

屋上緑化:夏(浴室上部)



- | | |
|---|------------|
| 1 | アシズリノシギク |
| 2 | メキシコマンネングサ |
| 3 | タイトゴメ |
| 4 | オノマンネングサ |
| 5 | ツルマンネングサ |